



Sistema de Enganche Reforzado SE089-SE089-E
Ford, Nueva Ranger '2012 +, Mazda, BT50 2013 + Chile


1



2




3



ATENCIÓN: NO AJUSTAR TOTALMENTE LAS PLACAS HASTA COLOCAR EL TRAVESAÑO (A)

4



Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$						