

SE099 - Sistema de Enganche ST5
Mitsubishi L200 Diesel 2016+
Uruguay | Chile



Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos*



¡HABLÁ CON NOSOTROS!

0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias

Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/País: X5800CDL Río cuarto,

Córdoba - Argentina.




ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs

(Lunes a Viernes).





1 CONTENIDO





3 COLOCACIÓN DE PIEZAS "B", "C1" Y "C2"

3 COLOCACIÓN DE PIEZAS "A"



ATENCIÓN
NO AJUSTAR TOTALMENTE
LAS PLACAS "B", "C1" Y "C2" HASTA
COLOCAR EL TRAVESAÑO "A"



Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$						

