




ETY 7785

Toyota Corolla Cross 2021+



Instrucciones:

- 1) Retirar la pieza de fabrica para remolques, ubicada del lado del pasajero.
- 2) Retirar los tornillos M8 originales ubicados en el chasis del lado del conductor.
- 3) Presentar la placas laterales y ajustarlas levemente con sus tornillos originales agregando las arandelas suministradas.
- 4) Presentar el travesaño y ajustarlo levemente.
- 5) Ajustar todo los tornillos aplicando el torque sugerido en la tabla.



VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS						
	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg. m	0.3	1	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ : 0.14



ACCESORIOS SUGERIDOS

Re ajustar todo despues de 1000km recorridos

ID	Descripción	Cantidad
A	Placa lateral, lado conductor	1
B	Placa lateral, lado Pasajero	1
C	Travesaño	1
D	Tornillos originales M8	8
1	Arandelas M10	12
2	Arandela Grower M10	6
3	Tuerca M10x1,5	6
4	Tornillo M10x1,5x35	6
5	Arandela plana M8	8
6	Arandela Grower M8	8
7	Arandela Plana M12	4
8	Tuerca Autofrenante M12x1,75	2
9	Bulón M12x1,75x70	1
10	Bulón M12x1,75x80	1